

Aufbau-Thermostate, Typenreihe ATH.-SW-...

Surface-mounting Thermostats Series ATH.-SW-...

Thermostat pour montage en saillie Série ATH.-SW-...



Betriebsanleitung Operating Instructions Notice de mise en service

60303500T90Z001K000
V2.00/DE-EN-FR/00408318/2020-05-01

1. Einleitung

Aufbau-Thermostate der Typenreihe ATH-SW sind zugelassen als:

- Temperaturwächter (TW)
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
- Sicherheitstemperaturwächter STW (STB)

Baumusterprüfung nach:

- DIN EN 14597
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (alle Typen, außer ATH.-SW-2 und ATH.-SW-22)

Sicherheitshinweise

- Knicken oder Durchtrennen der Fernleitung führt zum dauerhaften Ausfall des Gerätes.
- Beim Verlegen der Fernleitung, Biegeradius ≥ 5 mm einhalten.
- Beim Bruch des Messsystems kann Flüssigkeit austreten.

Physikalische und toxikologische Eigenschaften des Ausdehnungsmittels, welches im Falle eines Messstemsbruchs austreten kann:

Skalen- endwert °C	Gefähr- liche Reaktion	Brand- u. Explosionsge- fahr	wasser- gefähr- dend	Angaben zur Toxikologie		
				Zünd- temperatur °C	Explo- sionsgrenze Vol. %	reizend
<small>flüssigkeitsgefüllt</small>						
< +200	nein	+355	0,6 - 8	ja	ja	1
$\geq 200 \leq +350$	nein	+490		ja	ja	1
<small>gasgefüllt</small>						
$\geq 400 \leq +500$						nein

Über eine Gesundheitsgefährdung bei kurzzeitiger Einwirkung und geringer Konzentration, z.B. bei Messstemsbruch, gibt es bis jetzt keine einschränkende gesundheitsbehördliche Stellungnahme.


2. Gerät identifizieren

- (1) Typ / max. Gehäusetemperatur / Schutzart
- (2) Bestellschlüssel
- (3) Regelbereich / Schaltleistung / Verkaufsartikelnummer / Fabrikationsnummer
- (4) Prüfzeichen / Anschlussbild
- (5) Fertigungswoche
- (6) Fertigungsjahr

Musterbeispiel

example

exemple



Instrument identification

- (1) Type / Max. housing temperatur / Protection
- (2) Order code
- (3) Control range / Contact rating / Sales number/Serial number
- (4) Approval mark / Connection diagram
- (5) Week of production
- (6) Year of production

3. Montage

Allgemeines

- Die Geräte dürfen nur mit passenden Schutzrohren betrieben werden.
- Der Temperaturfühler muss vollständig in das Messmedium eingetaucht sein.
- Im Betriebsmedium Luft muss ein Prozessanschluss ohne Schutzrohr gewählt werden.
- Bei Belegung mit 2 Fühlern muß die werkseitig mitgelieferte Andruckfeder in dem Schutzrohr eingebaut sein.

Für die Schutzrohre 22, 32, 41, 42 und 45 aus den Werkstoffen St 35.8i ist bei Betriebstemperaturen über 420°C die zulässige Betriebsdauer auf 200.000 Stunden begrenzt. Für die Anwendung in diesem Bereich ist die TRD 508 zu beachten.

Führer-Ø	Schutzrohr-Ø	Material
6 mm	8 x 0,75 mm	Messing/Edelstahl
8 mm	10 x 0,75 mm	Messing/Edelstahl
2x6 mm	15 x 0,75 mm	Messing/Edelstahl

3.1 Aufbau-Thermostat befestigen

Nennlage (NL): nach DIN 16 257, NL 0 ... NL 90 (andere NL auf Anfrage)

Gehäuse öffnen

1. 4 Deckelschrauben (1) lösen
2. Gehäuseoberteil (2) abnehmen

• Beim Zusammenbau auf korrekten Sitz der Dichtung (3) achten!

Mounting

General information

- The devices may be operated only with suitable pockets.
- The temperature probe must be fully immersed in the measurement medium.
- When air is the measurement medium, you must choose a process connection without a pocket.
- If 2 probes are assigned, the contact springs supplied ex works must be fitted in the pocket. With pockets 22, 32, 41, 42, and 45 made from St 35.8i materials, the allowed operating period at operating temperatures above 420°C is limited to 200,000 hours. Compliance with TRD 508 is essential for applications in this range.

Probe Ø	Sheath Ø	Material
6 mm	8 x 0,75 mm	brass/stainless steel
8 mm	10 x 0,75 mm	brass/stainless steel
2x6 mm	15 x 0,75 mm	brass/stainless steel

Fixing the surface-mounting thermostat

Nom. position (NL): to DIN 16 257, NL 0 ... NL 90 (other NLs on request)

Opening the housing

1. Loosen the 4 cover screws (1)
2. Remove the top of the housing (2)

• When re-assembling, make sure the seal is properly seated (3)!

Montage

Généralités

- Les appareils ne doivent être utilisés qu'avec des doigts de gant adaptés.
- La totalité de la sonde de température doit être plongée dans le milieu de mesure.
- Si le milieu de mesure est l'air, il faut choisir un raccord de process sans doigt de gant.
- En cas de regroupement de 2 sondes, il faut monter dans le doigt de gant le ressort de pression fourni.

Pour les doigts de gant 22, 32, 41, 42 et 45 en St 35.8i, la durée d'utilisation est limitée à 200 000 h si la température d'utilisation est supérieure à 420 °C. Pour une utilisation dans cette plage, il faut respecter les règles TRD 508.

Ø de la sonde	Ø de la gaine	Matériau
6 mm	8 x 0,75 mm	Laiton/Acier inoxydable
8 mm	10 x 0,75 mm	Laiton/Acier inoxydable
2x6 mm	15 x 0,75 mm	Laiton/Acier inoxydable

Fixation du thermostat pour montage en saillie

Position nominale (NL): suivant DIN 16 257, NL 0 ... NL 90 (autres NL sur demande)

Ouverture du boîtier

1. Dévisser les 4 vis du couvercle (1)
2. Retirer la partie supérieure du boîtier (2)

• Il faut veiller à ce que le joint (3) soit correctement placé lors du montage !

Dimensions/Thermostats

with rigid stem ATHs-SW-..

Code s (rigid stem)

The housing spigot is secured in the enlarged open end of the pocket by a fixing screw.

- (1) ATHs-SW-.., with "20" protection tube

- (2) ATHs-SW-.., with "32" protection tube

with capillary ATHf-SW-..

Code "f" (with capillary)

Mounting bracket with 4 screws through the housing base, capillary exit at side of housing

- (3) ATHf-SW-.., with plain "10" cylindrical probe, without protection tube

with capillary ATHf-SW-..

Code "f" (with capillary)

Mounting bracket with 4 screws through the housing base, capillary exit at side of housing

- (4) ATHf-SW-.., with "20" protection tube

Dimensions/Thermostats

avec tige rigide ATHs-SW-..

• Abréviation "s" (tige rigide)

L'embout du boîtier est fixé dans l'ouverture élargie du doigt de gant au moyen d'une vis de blocage

- (1) ATHs-SW-.., avec gaine de protection „20“

- (2) ATHs-SW-.., avec gaine de protection „32“

avec capillaire ATHf-SW-..

• Abréviation „f“ (avec capillaire)

Avec 4 vis dans la partie inférieure du boîtier, sortie du capillaire sur le côté du boîtier

- (3) ATHf-SW-.., avec sonde ronde lisse „10“, sans gaine de protection

avec capillaire ATHf-SW-..

• Abréviation „f“ (avec capillaire)

Avec 4 vis dans la partie inférieure du boîtier, sortie du capillaire sur le côté du boîtier

- (4) ATHf-SW-.., avec gaine de protection „20“

5. Belastbarkeit (Druck/Temperatur)

an dem Schutzrohr 20, 21, 30, 32, 40, 42 und 45, siehe Typenblatt 606710!

Die folgenden Werte beschreiben die maximale Belastbarkeit der betreffenden Anschlussart. Der maximal abdichtbare Druck ist von den Einbauverhältnissen abhängig und kann u.U. niedriger sein.

5.1 Zugelassene Temperaturfühler, Verschraubungen und Schutzrohre

Temperaturfühler	10 und 15
Verschraubungen	50, 52, 54, 60 und 65
Schutzrohre	20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 45 und 46

Resilience (pressure/temperature)

on the protection tube 20, 21, 30, 32, 40, 42 and 45, see data sheet 606710!

The values below refer to the maximum loading on the probe mounting concerned. The actual maximum sealable pressure depends on the mounting conditions and may possibly be lower.


Approved temperature probes, screw-connections and protection tubes

Temperature probes	10 and 15

</

5.2 zulässige Anströmgeschwindigkeiten

Temperatur:	+200°C
Wärmeträger:	Luft (1), Wasser, Öl (2)
Rohr-Ø „D“:	8 mm
	10 mm
	15 mm
Zulässige Anströmgeschwindigkeit (m/sec) bei maximal zulässiger Druckbelastung und unterschiedlicher Tauchrohrlänge (S).	
(1) Luft	(2) Wasser, Öl
(S) Tauchrohrlänge	
Tauchrohrlänge 200 mm:	Werkstoff: Stahl
Temperatur:	+200°C
Wärmeträger:	Luft (1), Wasser, Öl (2)
Rohr-Ø „D“:	8 mm
	10 mm
	15 mm
Zulässige Anströmgeschwindigkeit (m/sec) bei maximal zulässiger Druckbelastung und unterschiedlicher Tauchrohrtemperatur (t).	
(1) Luft	(2) Wasser, Öl
(t) Temperatur	



Permissible inflow velocities

Temperatur:	+200°C
Heat carrier:	air (1), water, oil (2)
Tube-Ø „D“:	8 mm
	10 mm
	15 mm
Permissible incident flow velocity (m/sec) at maximum permitted pressure loading and different immersion tube lengths (S).	
(1) air	(2) water, oil
(S) immersion tube length	
Immersion tube length 200 mm: Material: steel	
Temperature:	+200°C
Heat carrier:	air (1), water, oil (2)
Tube-Ø „D“:	8 mm
	10 mm
	15 mm
Permissible incident flow velocity (m/sec) at maximum permitted pressure loading and different immersion tube temperatures (t).	
(1) air	(2) water, oil
(t) temperature	

5.3 Anschlussarten 50, 52 und 54

(Fühler direkt vom Medium berührt)

Nippelwerkstoff:	Kupfer (CuZn)	Stahl (St)	Edelstahl (CrNi)
Max. Temperatur:	200°C	300°C	400°C
Gerätefunktion			
Führerwerkstoff	Ø mm	TW	STB, STW (STB)
Cu-DHP	4	6 bar	
	5	5 bar	
	6	4 bar	
	7	3 bar	
	8	3 bar	2 bar
	9	3 bar	
	10	3 bar	
1.4571; St 35	4 - 10	10 bar	
Die Prozessanschlüsse 10, 15, 21, 31, 60 und 65 dürfen nur in drucklosen Medien eingesetzt werden.			

5.4 Fühlermontage

Der Temperaturfühler (2) muss vollständig in das Medium eintauchen, da sonst größere Schaltpunktabweichungen auftreten.

Bei Thermostaten mit Fernleitung, Anschlussart „20“ und „22“ wird der Temperaturfühler arretiert, indem über die Kapillarleitung ein Klemmbügel geschoben und dieser in der erweiterten Hülsenöffnung durch eine Schraube verklemt wird.

Bei den Anschlüssen „50, 52, 54, 40, 41, 60 und 65“ ist der Fühler ab Werk durch den auf der Kapillarleitung befestigten Anschluss arretiert.



Probe montagings 50, 52 and 54

(probe in direct contact with medium)

Nippelmaterial:	Copper (CuZn)	Steel (St)	Stainless steel (CrNi)
Max. temperature:	200°C	300°C	400°C
Device function			
Probe material	Ø mm	TW	STB, STW (STB)
Cu-DHP	4	6 bar	
	5	5 bar	
	6	4 bar	
	7	3 bar	
	8	3 bar	2 bar
	9	3 bar	
	10	3 bar	
1.4571; St 35	4 - 10	10 bar	
Process connections 10, 15, 21, 31, 60 and 65 must only be used in unpressurized media.			

Types de raccordement 50, 52 et 54

(sonde directement en contact avec le milieu)

Matière du manchon :	Cuivre (CuZn)	Acier (St)	Acier inoxydable (CrNi)
Température max. :	300°C	400°C	
Fonction de l'appareil			
Matière de la sonde	Ø mm	TW	STB, STW (STB)
Cu-DHP	4	6 bar	
	5	5 bar	
	6	4 bar	
	7	3 bar	
	8	3 bar	2 bar
	9	3 bar	
	10	3 bar	
1.4571; St 35	4 - 10	10 bar	
Les raccords de process 10, 15, 21, 31, 60 et 65 peuvent uniquement être utilisés en milieu non soumis à la pression.			

6. Installation (Vorschriften und Hinweise)

Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation und beim elektrischen Anschluss des Gerätes sind die Vorschriften der VDE 0100 "Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V" bzw. die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten.

Das Gerät völlig vom Netz trennen, wenn bei Arbeiten spannungsführende Teile berührt werden können.

Gerät an der Klemme PE mit dem Schutzleiter erden. Diese Leitung sollte mindestens den gleichen Querschnitt wie die Versorgungsleitungen aufweisen. Erdungsleitungen stromförmig zu einem gemeinsamen Erdungspunkt führen, der mit dem Schutzleiter der Spannungsversorgung verbunden ist. Erdungsleitungen nicht durchschleifen, d. h. nicht von einem Gerät zum anderen führen.

Neben einer fehlerhaften Installation können auch falsch eingestellte Werte am Thermostat den nachfolgenden Prozess in seiner ordnungsgemäßen Funktion beeinträchtigen oder zu sonstigen Schäden führen. Die Einstellung sollte nur dem Fachpersonal möglich sein. Bitte in diesem Zusammenhang die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten.

6.1 Elektrischer Anschluss

Das Gerät entspricht der Schutzklasse I.


Anzugsdrehmoment: Klemmschrauben / Schutzeiteklemme (PE) = 0,45 bis 0,68 Nm

- Berührungsschutz abziehen.
- Anschlussleitung (Leitungsdurchmesser 5 bis 10 mm) durch die Verschraubung (A) führen. Schraubenschluss bis 2,5 mm² Leitungssuerschnitt.
- Anschluss gemäß entsprechendem Anschlussbild an Klemmen (1, 2 und 4) durchführen.
- Schutzeite an Klemme (PE) anschließen.
- Berührungsschutz wieder aufstecken.
- Wiedereinschaltknopf (B) beim STB muß frei beweglich bleiben.

Anschlussverbindung geeignet für fest verlegte Leitungen. Leitungseinführung ohne feste Zuglastung, Anbringungsart "X" (ohne besondere Zurichtung).

Cu-Kapillarrohr mit Schutzleiterfunktion: Bei CrNi-Kapillarrohren muss der Anwender selbst für den erforderlichen Schutz gegen elektrischen Schlag sorgen.

6.2 Anschlussbilder / Connection diagrams / Schémas de raccordement



Installation (Regulations and notes)

- The electrical connection must only be carried out by qualified personnel.
- The choice of cable, the installation and the electrical connection must conform to the requirements of VDE 0100 "Regulations on the Installation of Power Circuits with Nominal Voltages below 1000 V" and the appropriate local regulations.
- If contact with live parts is possible when working on the device, it must be completely disconnected from the electrical supply.
- Ground the instrument to the protective earth at the PE terminal. The cross-section of this cable must be at least the same as that of the supply cables. Wire the grounding conductors in a star configuration to a common earth point that is connected to the PE conductor of the electrical supply. Do not loop the grounding cables, that is, do not run them from one instrument to another.
- Apart from faulty installation, incorrect settings on the thermostat may also adversely affect the proper functioning of the subsequent process or cause other damage. It should only be possible for qualified personnel to make these settings. Please observe the relevant safety regulations for such matters.

Electrical connection

The device complies with protection class I.

Tightening torque: clamping screws / protective conductor terminal (PE) = 0,45 to 0,68 Nm

- Remove safety protection.
- Pass the connection cable (cable diameter 5 to 10 mm) through the compression gland (A). Screw connection up to 2,5 mm² conductor cross-section.
- Make the connection to the terminals (1, 2 and 4), as shown in the relevant connection diagram.
- Connect the protective earth conductor to terminal (PE).
- Replace the safety protection.

The connection is suitable for fixed wiring. Cable entry is without fixed strain relief. Attachment type "X" (no special tools).

Cu capillary tube with PE function: With CrNi capillary tubes it is the user's responsibility to provide the requisite protective measures against electric shock.

Installation (Prescriptions and remarks)

- Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.
- Veuillez respecter la réglementation en vigueur aussi bien pour le choix du matériel des lignes, pour l'installation, que pour le raccordement électrique de l'appareil.
- Débrancher totalement l'appareil du réseau lorsque des pièces sous tension peuvent être touchées lors d'une intervention.
- Mettre l'appareil à la terre à la borne PE. Cette ligne doit avoir la même section que les lignes d'alimentation. Armener les lignes de mise à la terre en étoile à un point de terre commun, relié à l'alimentation par le conducteur de protection. Ne pas boucler les lignes de mise à la terre, c-à-d ne pas les amener d'un appareil à l'autre.
- Outre une installation défectueuse, des valeurs mal réglées au niveau du thermostat peuvent également porter préjudice au process suivant ou provoquer d'autres dégâts. Le réglage ne devrait être effectué que par du personnel qualifié. Veuillez respecter à cet effet les instructions de sécurité qui y sont référencées.

Raccordement électrique

L'appareil est conforme à la classe de protection I.

Couple de serrage: Vis de fixation / Borne de conducteur de protection (PE) = 0,45 à 0,68 Nm

- Retirer la protection contre les contacts accidentels.
- Passer le câble de raccordement (diamètre du câble : 5 à 10 mm) dans le raccord à vis (A). Raccord fileté, section du fil : jusqu'à 2,5 mm².
- Effectuer le raccordement aux bornes (1, 2 et 4) suivant le schéma de raccordement.
- Ramener la terre à la borne (PE).
- Replacer la protection contre les contacts accidentels.
- Le bouton de réarmement (B) doit rester mobile avec STB.

Raccordement adapté à des câbles avec pose fixe. Introduction du câble sans renforcement de la jonction finale. Type de montage "X" (sans préparation spéciale).

Gaine du capillaire Cu avec fonction terre : Pour des capillaires NiCr d'une longueur supérieure à 1000 mm l'utilisateur doit veiller lui-même à la protection nécessaire contre les décharges électriques.

7. Sollwert-/Grenzwerteinstellung TW, STW (STB) und STB

- Gehäuse öffnen
- Grenzwert mit Schraubendreher am Sollwertsteller (5) einstellen.
- Gehäuse schließen



7.1 Entriegeln des STB

Nach Unterschreiten des eingestellten Grenzwertes (Gefahrenfertemperatur) um ca. 10% des Skalenumfangs kann der Mikroschalter entriegelt werden.

Bei Abkühlung des Fühlers von ST